

Het ontwikkelen van een bouwproject is een complex en voortdurend proces tot en met realisatie. Het kan dan ook voorkomen dat er in de verstrekte informatie per abuis onjuistheden, onduidelijkheden of onvolledigheden zijn geslopen. In dit erratum vindt u wijzigingen en/of aanvullingen die (cumulatief) tot op deze datum bekend zijn. Per onderwerp wordt verwezen naar waar het betrekking op heeft. Dit erratum is daarmee leidend, vervangt (eventuele) eerdere errata en gaat boven eerdere contractstukken.

Document: Verkoopbrochure

- 1. Poort bouwnummer 1**
Op pagina 17 van de verkoopbrochure staat er bij de voorgevel van bouwnummer 1 een poort getekend. Dit betrof een abusievelijke drukfout. De poort wordt niet gerealiseerd.
- 2. Poort bouwnummer 8**
Op pagina 22 van de verkoopbrochure is er op het voorgevelaanzicht een poort getekend naast de woning. Dit betrof een abusievelijke drukfout. De poort wordt niet gerealiseerd. De tuin wordt ontsloten via de achterzijde van het perceel, via het daar gelegen voetpad (brandgang).
- 3. Poort brandgang perspectieftekening (artist impression)**
Op de artist impressie van pagina 16 staat een poort afgebeeld die de brandgang afsluit. Dit betrof een abusievelijke drukfout. De poort wordt niet gerealiseerd.

Document: Productinformatieblad Houtbouw

- 1. Gewijzigd PIB houtbouw**
In overleg met SWK hebben wij in het productinformatieblad houtbouw een aantal wijzigingen doorgevoerd, deze zijn inzichtelijk gemaakt op het document en deze is opnieuw gedeeld op MijnNBUHuis.